

G.O 様 整備画像カルテ

車名	日産ティアナ	作業日	2014年6月9日	作業区分	車検
担当	角田 広樹			走行距離	149266km

①受入点検→リフトアップ




②ブレーキパッドの点検・清掃・グリスアップ



③リヤブレーキ・分解・清掃・調整



④リヤブレーキパッドの点検・清掃



※前輪・後輪共に異常なしです。

⑤ファンベルト



⑥ ドライブシャフトブーツ破れ、Assy交換



※ 亀裂・損傷有 交換時期の為交換しました。

⑦ ヘッドライト変色



⑧ クリーナ&コーティングしました。



※その他エンジンマウント不良の為、急加速時にフロント部より音鳴り。
ひどくなるようでしたら、交換が必要です。