

# S.O 様 整備画像カルテ

車名	ダイハツタント	作業日	2014年3月12日	作業区分	車検
担当	角田 広樹	※主な作業写真		走行距離	85031km

①受入点検→リフトアップ



②ブレーキパッドの交換・グリスアップ




③新(左側)旧(右側)ブレーキパッド比較



※交換時期でしたので交換いたしました。

④リヤブレーキ点検・整備




※交換時期でしたので交換いたしました。

⑤リヤブレーキの分解



⑥リヤホイールシリンダカップキットの交換



※リヤブレーキシューの交換