

# Y.I 様 整備画像カルテ

車名	スバルプレオ	作業日	2014年9月1日	作業区分	車検
担当	角田 広樹			走行距離	64222km


①受入点検→リフトアップ



②ブレーキパッドの点検・清掃・グリスアップ



③フロントブレーキパッド交換



新→旧ブレーキパッド比較です

④リヤブレーキ分解・点検・清掃



⑤リヤブレーキ分解→異常なしです



点検・調整・摺動部のグリスアップ

⑥ワイパーゴムの交換



⑦ ローアール・ボールジョイントダストブーツ



⑧ 亀裂有/損傷 しておりました



⑨ タイロッドエンド・ダストブーツ

